

Technologické obrazovky podzemných podlaží Best in Parking

Popis technologických prvkov

Vzduchotechnika



Klapka

Stav	Popis
	Klapka otvorená
	Klapka zatvorená
	Porucha klapky
	Strata spojenia s PLC

Požiarna klapka

Stav	Popis
	Požiarna klapka otvorená
	Požiarna klapka zatvorená
	Strata spojenia s PLC

Odsávací ventilátor

Stav	Popis
	Odsávací ventilátor chod
	Odsávací ventilátor stop
	Odsávací ventilátor porucha
	Strata spojenia s PLC

Teplota odsávaného vzduchu

Stav	Popis
	Teplota odsávaného vzduchu
	Strata spojenia s PLC

Prevetranie

Stav	Popis
	Prevetranie vypnuté, kliknutie spustí manuálne prevetranie (Musíte byť prihlásený do scada systému)
	Prevetranie zapnuté, kliknutie vypne manuálne prevetranie (Musíte byť prihlásený do scada systému)

Detekcia CO

Čidlo CO

Stav	Popis
	Normálna koncentrácia CO
	Zvýšená koncentrácia CO
	Vysoká koncentrácia CO
	Strata spojenia s PLC

Maják

Stav	Popis
	Maják vypnutý
	Maják zapnutý
	Strata spojenia s PLC

Húkačka

Stav	Popis
	Húkačka vypnutá
	Húkačka zapnutá
	Strata spojenia s PLC

Meranie teploty v priestore podlažia

Stav	Popis
	Teplota v priestore podlažia
	Strata spojenia s PLC

Popis prehľadovej tabuľky



Východná / Západná časť

Prepínač stop/štart VZT poloha štart

Farba	Popis
	Prepínač na dverách rozvádzača VZT je v polohe Stop
	Prepínač na dverách rozvádzača VZT je v polohe Štart
	Strata spojenia s PLC

Podmienky pre štart VZT splnené

Farba	Popis
	Podmienky pre štart VZT nie sú splnené

Farba	Popis
	Podmienky pre štart VZT sú splnené
	Strata spojenia s PLC

Povolenie štartu VZT z čas. programu

Farba	Popis
	Štart VZT nie je povolený z čas. programu
	Štart VZT je povolený z čas. programu
	Strata spojenia s PLC

Odsávací ventilátor M1/M2/M3/M4

Farba	Popis
	Odsávací ventilátor je vypnutý
	Odsávací ventilátor je zapnutý
	Porucha odsávacieho ventilátora
	Strata spojenia s PLC

Klapka M1/M2/M3/M4

Farba	Popis
	Klapka je zatvorená
	Klapka je otvorená
	Porucha klapky
	Strata spojenia s PLC

Manuálne prevetranie

Farba	Popis
	Manuálne prevetranie zo scada systému nie je aktivované
	Manuálne prevetranie zo scada systému je aktivované
	Strata spojenia s PLC

Požiarne poplach

Farba	Popis
	Požiarne poplach nie je aktívny
	Požiarne poplach
	Strata spojenia s PLC

Požiarne klapka

Farba	Popis
	Požiarne klapka je otvorená
	Požiarne klapka je zatvorená
	Strata spojenia s PLC

Zvýšená koncentrácia CO

Farba	Popis
	Koncentrácia CO nedosahuje zvýšenú úroveň
	Zvýšená koncentrácia CO
	Strata spojenia s PLC

Vysoká koncentrácia CO

Farba	Popis
	Koncentrácia CO nedosahuje vysokú úroveň
	Vysoká koncentrácia CO
	Strata spojenia s PLC

Svetelná signalizácia

Farba	Popis
	Svetelná signalizácia na podlaží je vypnutá
	Svetelná signalizácia na podlaží je zapnutá
	Strata spojenia s PLC

Zvuková signalizácia

Farba	Popis
	Zvuková signalizácia na podlaží je vypnutá
	Zvuková signalizácia na podlaží je zapnutá
	Strata spojenia s PLC

Celkový prehľad

Zobrazuje sumárne stavy podlaží a iné dôležité parametre garáže.

Požiarňý poplach BiP

Farba	Popis
	Na podlažiach BiP nie je požiarňý poplach
	Požiarňý poplach na podlažiach BiP
	Strata spojenia s PLC

Požiarňý poplach Magistrát

Farba	Popis
	Na podlažiach Magistrátu nie je požiarňý poplach
	Požiarňý poplach na podlažiach Magistrátu
	Strata spojenia s PLC

Prepínač stop/štart požiarňých ventilátorov

Farba	Popis
	Prepínač stop/štart požiarneho ventilátorov na dverách rozvádzača DT0 poloha stop
	Prepínač stop/štart požiarneho ventilátorov na dverách rozvádzača DT0 poloha štart
	Strata spojenia s PLC

Prepínač diaľkovo/zapnuté požiarneho ventilátora M1/M7/Magistrát

Farba	Popis
	Prepínač diaľkovo/zapnuté na únikovom schodišti poloha diaľkovo
	Prepínač diaľkovo/zapnuté na únikovom schodišti poloha zapnuté
	Strata spojenia s PLC

Požiarne ventilátor schodište M1/M7/Magistrát

Farba	Popis
	Požiarne ventilátor schodište je vypnutý
	Požiarne ventilátor schodište je zapnutý
	Porucha požiarneho ventilátora
	Strata spojenia s PLC

Vysoká koncentrácia CO

Farba	Popis
	Na žiadnom podlaží nie je vysoká koncentrácia CO
	Minimálne na jednom podlaží je vysoká koncentrácia CO
	Strata spojenia s PLC

Automatické prevetrávanie zakázané

Farba	Popis
	Automatické prevetrávanie nie je zakázané
	Automatické prevetrávanie je zakázané zo scada systému
	Strata spojenia s PLC

Permanentný odkaz:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:gc_bip_podlazia&rev=1496308654

