

Zapli Kaufland Trnava 3430

Kaufland Trnava 3430

MBT Indikačný panel poruchovej signalizácie

☐ Chladenie PRIO I. porucha	☒ MBT - pripravené	☐ Tech. miesnosť 3.1 - max. teplota
☐ Chladenie PRIO II. porucha	☐ CBS - porucha	☒ Vetranie - porucha
☐ Strojovňa chladenia - únik CO	☐ Kúrenie - porucha	☐ VZT1 - porucha
☒ Strojovňa Odvetranie ruč. zap.	☐ Sprinkler - hasenie	☐ Chiller VZT1- porucha
☐ Hl. prívod nap. porucha	☐ Sprinkler - porucha	☐ WRG modul - porucha
☐ Rozvádzače elektro - porucha	☐ Rozhlas - porucha	
☐ Dieselagregát - chod	☐ Mraziarne - núdzové volanie	
☐ Dieselagregát - porucha	☐ WC invalidov - núdzové volanie	
☒ EZS - porucha	☐ Automat flaše - porucha	
☐ UPS pokladne - porucha	☒ Osvetlenie ručne zapnuté	

☐ Kúrenie zapnuté

☐ Prevetrávanie VZT

☐ Režim nočná

[Prihlásenie/Odhlásenie užívateľa](#)

[Technologické obrazovky](#)

[Prehľad technologických obrazoviek](#)

[Diagnostika - popis grafických prvkov](#)

[Diagnostika Rozvádzačov MaR](#)

[Diagnostika Rozvádzačov Elektro](#)

[Diagnostika Časových programov](#)

[Časové programy](#)

[Alarmovanie](#)

[Prehliadač alarmov](#)

[Prehliadač udalostí](#)

[Prehliadač trendov](#)

[E-mail notifikácia](#)

From:

<https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl_trnava3430

Last update: **2023/08/16 10:40**



