


## Prehliadač trendov



1. Zobrazenie priebehov
  - shift + myš vodorovné meradlo jedna
  - ctrl + myš vodorovné meradlo dva
  - alt + myš vodorovné meradlo tri
  - esc zruš meradlá
  - ťahanie myšou z ľava do prava zoom
  - ťahanie myšou z prava do ľava zruš zoom
  - pravé tlačidlo myši menu uložiť ako obrázok
2. Zoznam zobrazených meraní
  - dvojklik zmena farby
3. Výber technologického celku a filter bodov podľa textu
4. Zoznam bodov technologického celku
5. Uložené zoznamy meraní

| Tlačidlo | Popis                                 |
|----------|---------------------------------------|
|          | Pridaj označené meranie zo zoznamu 4. |
|          | Odober označené meranie zo zoznamu 2. |
|          | Exportuj načítané hodnoty do excelu.  |
|          | Načítaj dáta z databázy               |
|          | Zmeň poradie zobrazených meraní       |
|          | Načítaj označený zoznam meraní        |

| Tlačidlo                                                                          | Popis                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | Ulož aktuálny zoznam meraní ako nový zoznam              |
|  | Odstráň označený zoznam meraní                           |
|  | Ulož aktuálny zoznam meraní do označeného zoznamu meraní |

From:

<https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link:

[https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli\\_trendy](https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli_trendy)Last update: **2019/11/28 13:57**