

Podlažie vjazdu do garáže Best in Parking

Popis technologických prvkov

Požiarny ventilátor

Stav	Popis
	Odsávací ventilátor chod
	Odsávací ventilátor stop
	Odsávací ventilátor porucha
	Strata spojenia s PLC

Prepínač diaľkovo/zapnuté požiarneho ventilátora

Stav	Popis
	Prepínač diaľkovo/zapnuté požiarneho ventilátora na únikovom schodisku poloha diaľkovo
	Prepínač diaľkovo/zapnuté požiarneho ventilátora na únikovom schodisku poloha lokálne zapnuté
	Strata spojenia s PLC

UPS

Stav	Popis
	UPS je ok
	Porucha UPS
	Strata spojenia s PLC

Rampa

Stav	Popis
	Rampa zatvorená
	Rampa otvorená

Filter

Stav	Popis
	Vzduchový filter je ok
	Vzduchový filter je zanesený
	Strata spojenia s PLC

Meranie vonkajšej teploty

Stav	Popis
	Meranie vonkajšej teploty

Permanentný odkaz:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:gc_bip_vjazd&rev=1499075882

